

DB Netz AG • Postfach 50 03 30 • 04303 Leipzig

GTS Gleistechnik Süd GmbH  
z.Hd. Herr Deckart  
Im Gewerbepark A 15  
D-93059 Regensburg

Abdruck:  
Eisenbahn Bundesamt  
Referat 21

DB Netz AG  
Zentrale Instandhaltung  
Aufsichtsstelle Schienentechnik  
Rackwitzer Straße 1-3  
04347 Leipzig  
www.db.de

Torsten Lohse  
Telefon 0341 968 4404  
Telefax 0341 968 3494  
Mobil 0170 9109240  
torsten.lohse@bahn.de  
Zeichen I.NPT 2 (F) Lo

08.10.2008

### Eignungsbescheinigung gemäß DB AG – Richtlinie 826.1050

Sehr geehrter Herr Deckart,

gemäß Ihrem Antrag und der Betriebsprüfung vom 08.10.08 übersenden wir Ihnen die **Verlängerung** (einschließlich Änderung) der Eignungsbescheinigung.

Die Änderung berücksichtigt

- **den Personalabgang - Mitarbeiter Schienentechnik Überwachung** (Herrn Manthey,U.).

Es wird eine

**Eignungsbescheinigung gemäß DB AG – Richtlinie 826.1050 für die Schienentechnik – Überwachungstätigkeit  
gültig bis 31.12.2011**

ausgestellt.

Die Eignungsbescheinigung kann vor Ablauf der Gültigkeit auf Ihren schriftlichen Antrag verlängert werden (Vordruck aus Ril 826). Die durch die Aufsichtsstelle erbrachten kostenpflichtigen Leistungen gemäß Handbuch für die Zulassung von Firmen im Oberbau 1826, Ril 826.1010, Anhang 2 werden wir künftig sammeln und aus buchungstechnischen Gründen nur noch halbjährlich in Rechnung stellen.

Der in der Gültigkeit abgelaufene Berechtigungsausweis für Herrn Danner wird in der Anlage mit übersendet.

Mit freundlichen Grüßen



Zück



Lohse

Anlage:

- Eignungsbescheinigung gemäß DB AG - Richtlinie 826.1050 für die Schienentechnik - Überwachungstätigkeit
- ~~1 x Berechtigungsausweis~~

## **Eignungsbescheinigung (EB)**

**(Nr.: 81 / 08.10.08 / 826.1050)**

**für die  
Schienentechnik - Überwachungstätigkeit  
nach Ril 826.1050**

Der Firma: **GTS Gleistechnik Süd GmbH  
Im Gewerbepark A 15  
D-93059 Regensburg**

wird aufgrund der am **08.10.2008** durchgeführten Prüfung bescheinigt, dass sie Überwachungstätigkeiten in der Schienentechnik, insbesondere die Überwachung des Spannungsausgleiches bei der Herstellung lückenloser Gleise und Weichen gemäß Ril 824.5010 ff. mit den in der Anlage aufgeführten Mitarbeitern durchführen kann.

Diese Eignungsbescheinigung ist bis **31.12.2011** gültig.

Bestandteil dieser Eignungsbescheinigung ist auch die Anlage hierzu.

Verantwortliche Aufsichtsperson ist **Herr Heinz Deckart**.

Die verantwortliche Aufsichtsperson und die weiteren Mitarbeiter sind in der Anlage zur EB genannt.

Jede Veränderung der Voraussetzungen für diese EB ist der Aufsichtsstelle Schienentechnik sofort anzuzeigen.

Die Gültigkeit der Eignungsbescheinigung erlischt, wenn die Voraussetzungen unter denen sie erteilt wurde, nicht mehr erfüllt sind!

Regensburg, den 08.10.2008

  
.....  
Lohse

Anlage zur Eignungsbescheinigung der Firma: **GTS Gleistechnik Süd GmbH, Regensburg**  
vom: **08.10.2008**

Datum der Erstbescheinigung und der aktuellen Eignungsbescheinigung nach Richtlinie 826.1050

| lfd.Nr. | Bezeichnung                    | Gültig ab  | gültig bis |
|---------|--------------------------------|------------|------------|
| 1       | Erstbescheinigung              | 25.06.1993 | 31.12.1993 |
| 2       | aktuelle Eignungsbescheinigung | 08.10.2008 | 31.12.2011 |

*Hinweis: Die Eignungsbescheinigung vom 26.03.2008 wird ungültig.*

**Aufstellung der Personen, die als Fachbauleiter nach Ril 824.5010, Abschn. 1, (3) eingesetzt werden können.**

• **Verantwortliche Aufsichtsperson**

| Lfd.Nr. | Name, Vorname  | geboren  | Qualifikation / DB-Anerkennung |
|---------|----------------|----------|--------------------------------|
| 1       | Deckart, Heinz | 27.07.48 | Oberbau-Schweißfachingenieur   |

• **Mitarbeiter für Schienentechnik – Überwachung**

| Lfd.Nr. | Name, Vorname       | geboren  | Qualifikation / DB-Anerkennung                              |
|---------|---------------------|----------|---|
| 1       | Baumgartner, Alois  | 14.10.40 | Hauptwerkmeister (Os)                                       |
| 2       | Biller, Josef       | 05.01.46 | Werkführer (Os)   |
| 3       | Blankenburg, Thomas | 14.10.58 | Schweißtechnische Überwachungskraft im Oberbauschweißdienst |
| 4       | Danner, Horst       | 12.03.55 | Werkführer Os   |
| 5       | Findling, Holger    | 22.06.58 | Schweißtechnische Überwachungskraft im Oberbauschweißdienst |
| 6       | Gumpp, Hans-Jürgen  | 11.04.45 | Werkmeister (Os)  |
| 7       | Hecht, Rudolf       | 11.12.55 | Werkführer (Os)   |
| 8       | Hoffmann, Fred      | 16.06.62 | Schweißtechnische Überwachungskraft im Oberbauschweißdienst |
| 9       | Pache, Thomas       | 27.05.69 | Schweißfachingenieur Oberbau                                |
| 10      | Pohle, Ralph        | 13.03.66 | Schweißtechnische Überwachungskraft im Oberbauschweißdienst |
| 11      | Reisewitz, Klaus    | 29.05.43 | Schweißtechnische Überwachungskraft im Oberbauschweißdienst |
| 12      | Schmidt, Horst      | 26.04.55 | Schweißtechnische Überwachungskraft im Oberbauschweißdienst |
| 13      | Vent, Uwe           | 11.01.60 | Schweißtechnische Überwachungskraft im Oberbauschweißdienst |
| 14      | Vieweg, Holger      | 22.09.58 | Schweißtechnische Überwachungskraft im Oberbauschweißdienst |
| 15      | Völlkopf, Hans      | 17.03.47 | Hauptwerkmeister (Os)                                       |

• **Mitarbeiter nur für die Fachbauleitung des Spannungsausgleiches im Auftrag von zugelassenen Firmen nach Ril 826.1030**

| Lfd.Nr. | Name, Vorname  | geboren  | Qualifikation / DB-Anerkennung |
|---------|----------------|----------|--------------------------------|
| 1       | Sprejz, Thomas | 14.11.73 | Schweißfachmann Oberbau        |

- Verteiler:**
1. GTS Gleistechnik Süd GmbH  
Im Gewerbepark A 15  
D-93059 Regensburg
  2. Eisenbahn Bundesamt  
Referat 21  
Vorgebirgsstraße 49
  3. z. d. A.